

Actualizare documentatie "REPARATIE COLECTOR ? 12" x 2700 m GRUP 6 CORUNCA - S.R.M. CORUNCA"

I.D.: 732356

Documente participare:

- clarificare colector corunca.PDF.p7s
- clarificare1.PDF.p7s
- CS_REPARATIE_CORUNCA.part1.rar.p7s
- CS_REPARATIE_CORUNCA.part2.rar.p7s
- FisăDate_No119166_IP.pdf
- model contract.PDF.p7s
- Modele formulare.doc.p7s

Data publicarii	04.11.13	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Colectorul ? 12"x 2700 m Grup 6 Corunca - S.R.M. Corunca a fost pus în funcțiune în anul 1988 iar ultimul tronson, în zona S.R.M. Corunca, este amplasat în teren intravilan. Pentru încadrarea în clasa 4 de locație și respectarea Normativului care reglementează distanța colectorului față de clădirile de locuit, se vor înlocui cca.195 m de colector până la cuplarea în Sistemul Cuci. Pe colector se va monta un robinet Dn 400 și un descarcător de presiune. Valoarea estimată a lucrărilor : 214.890 lei = 48.501,33 Eu (1Eu = 4,4306 lei din 04.10.2013) Valoarea estimată nu cuprinde cheltuieli diverse și neprevăzute.
