
Materiale - ANEXA 1

I.D.: 75696413

| | | | |
|-----------------|----------|------------|--|
| Data publicarii | 25.11.22 | Coduri CPV | 42122000-0 42131220-4 35125100-7 44612100-4 39812500-2 42131140-9 42912310-8 44411100-5 38543000-3 44163230-1 44115200-1 |
|-----------------|----------|------------|--|

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Pretul estimativ: | 5.041,16 RON - 5.041,16 RON |
|-------------------|-----------------------------------|

Descriere: Materiale necesare pentru reparații/remedieri ale instalațiilor termice în centralele termice/distribuție, sanitare și a unor pierderi de agent termic la blocurile de locuințe sociale A3 (filtru impurit, pompă etc) str. M. Aurelius din Alba Iulia, blocul ANL D1C, str. Vânătorilor (robineți, reductor presiune etc în CT), din Alba Iulia, blocul ANL A (pompă, senzor etc), C str Nazareth-Ilit din Alba Iulia, Direcția Programe (detector gaz) - ANEXA 1
