

---

## Reparare automat de colorare Gemini

I.D.: 39393059

---

Data publicarii	28.10.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: reparare automat de colorare Gemini (ventil automat crapat- neetanseitate -depuneri de calcar). Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, intretinere si punere in functiune/instalare valabila la echipamentul medical care face obiectul consultarii de piata.

---