

Reparatii instalatie termica

I.D.: 93723070

Data publicarii	19.02.24	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 992,00 RON - 992,00 RON

Descriere: In urma deplasari la Caminul Cultural s-a constatat ca pompele instalatiei si filtrele Y sunt colmatate cu magnetita. S-au curatat filtrele, s-au demontat pompele s-au curatat, deblocat si montat la loc. S-a refacut perna de aer de la vasul de expansiune si s-au facut probe de functionare la rece
