



Verificare aparat Rx Opera T90cex

I.D.: 47320461

Data publicarii	16.06.20	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.800,00 RON - 1.800,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Activitate de verificare, cu emiterea buletinului de verificare, in termen de cel mult 7 zile de la data primirii comenzii scrise. Activitatea de verificare reprezinta operatiunea de efectuare a testelor de acceptanta prin: - masurarea parametrilor functionali si de securitate radiologica - masuratori privind calitatea expunerii si a imaginilor radiologice. Buletinul de verificare completat dupa efectuarea testelor releva starea de functionare in acel moment, si nu neaparat starea de buna functionare, unii parametri putand fi inafara limitelor. In cazul in care sunt masurati si inregistrati parametri inafara normelor legale, se va preciza pe buletinul de verificare concluzia „Nu corespunde” si se va intocmi o Fisa de constatare privind neconformitatile constatate, urmand ca beneficiarul sa emita comanda pentru efectuarea activitatii de reparatii necesara si, daca este cazul, pentru piese de schimb. Dupa efectuarea reparatiei, se va intocmi un nou buletin de verificare, la cererea beneficiarului, care sa ateste starea de buna functionare. Operatiunea de verificare si emitere a buletinului de verificare va fi facturata suplimentar, la acelasi pret ca si la verificarea initiala. Operatiunile de verificare se executa in conformitate cu cerintele generale din NRSN, NRR, prevederile CNCAN din autorizatia de manipulare, Manualul de Asigurare a Calitatii.
