
REPARATII LA SECTIA FILITELNIC

I.D.: 48286223

Data publicarii	22.07.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: 1. REPARATII LA CABINA OPERATOR GRUP 131 TIGMANDRU Cabina operator a fost pusa in functiune in 1970. Cabina are o singura incapere cu destinatia birou pentru personalul operator de la grup. In timp s-au produs deteriorari ce necesita lucrari de reparatii. Proiectul tehnic cuprinde repararea peretilor, tavanului, schimbarea geamurilor si usii de intrare, zugraveli interioare, revizuirea instalatiei electrice, reparatii la acoperis, pardoseala noua din gresie, instalarea unei copertine de protectie la usa de intrare, schimbarea geamurilor si burlanelor. 2 . REPARATII PARDOSEALA ATELIER MECANIC SUG TIGMANDRU Atelierul mecanic a fost pus in functie in 2005, are suprafata de 50mp, din care atelierul are 40 mp, iar vestiarul 10 mp. In timp gresia s-a deteriorat, mai mult de 50% din placi fiind sparte. Lucrarea consta in indepartarea gresiei, turnare beton de 3 cm, turnare sapa autonivelanta de 1 cm dupa care se aplica un strat de rasina epoxidica pentru hale industriale de 4 mm. 3. REPARATIE SOPRON SU TIGMANDRU Sopronul este realizat din o structura de lemn asezat pe o fundatie din beton, inchis partial cu scandura, acoperit cu sindrila bituminoasa. Dimensiunea este de L=6m, l=4,3 m, h=2,75 m. Datorita factorilor climatici, lacul de protectie s-a exfoliat ducand la degradarea structurii la interior si exterior. Se va reface protectia lemnului, se va inlocui acoperisul deteriorat. 4. REPARATII CASUTA OPERATOR GRUP 116 FILITELNIC Casuta operator a fost modernizata in 2003, de atunci nu a mai fost supusa niciunei reparatii. In timp s-au produs deteriorari ce necesita reparatii. Proiectul contine schimbarea pardoselii din biroul personalului operator, montarea unui boiler electric, reparatii pereti si tavan, zugraveli interioare.
