
Audit energetic

I.D.: 68401882

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.04.22 | Coduri CPV | 71314300-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Descriere: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) intenționează să achiziționeze Servicii de auditare energetică pentru sediul A.P.I.A. Aparat Central - Bd. Carol I nr.17 sector 2 București. În vederea cuantificării pierderilor de energie și identificarea unor soluții potențiale ce pot genera economii de energie pe termen scurt, mediu și lung, inclusiv prin reducerea facturilor energetice, dar mai ales pentru identificarea unor măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii, se impune efectuarea unui audit energetic al clădirii sediului central al APIA și instalațiilor aferente. În urma prestării serviciilor, se va elabora un Raport de audit energetic, inclusiv fișa de analiză termică și energetică a clădirii, respectiv certificatul de performanță energetică Atasat regasiti o cerere de oferta
