

**Servicii de proiectare faza Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru proiectul de investitii "Construirea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vicovu de Sus, județul Suceava", finantat prin PNDL. Prezenta procedura presupune achiziția serviciilor de proiectare faza proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și executie lucrări pentru obiectivul de investiții "Construirea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vicovu de Sus, județul Suceava", fără a fi inclusă și furnizarea de dotări aferentă proiectului.**

I.D.: 31727285

---

Data publicarii	31.10.18	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	3.572.426,00 RON - 3.572.426,00 RON
-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea investitiei "Construirea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vicovu de Sus, județul Suceava". Prezenta procedura presupune achiziția serviciilor de proiectare faza proiect tehnic, asistență tehnică din partea proiectantului și executie lucrări pentru obiectivul de investiții "Construirea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vicovu de Sus, județul Suceava", fără a fi inclusă și furnizarea de dotări aferentă proiectului. Valoare estimata a contractului de prestare de servicii de proiectare la faza de Proiect Tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea investitiei "Construirea unui nou corp, reabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale Nr. 1 Vicovu de Sus, județul Suceava" este de 3.572.426 lei fara TVA, formata din insumarea valorilor bugetare destinate construcțiilor din devizul general al proiectului si din capitolul 3 - cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica. Cladirea prezinta usoare degradari la nivelul elementelor structurale (pereti din zidarie, elemente din beton armat, etc), al celor nestructurale (trotuare perimetrare, trepte de acces, etc.) si al finisajelor interioare si exterioare.

---