
verificare curatare cosuri de fum

I.D.: 43321803

Data publicarii	26.06.19	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

Descriere: verificarea si curatarea cosurilor de fum- Inspectare cos de fum; Înfoliere protejare zona în cazul în care cosul de fum se afla în interior sau daca se impune; Interventie cu flexonetul sau sistemul snapLok adaptat cu peria caracteristica; ? Aspirare si igienizare zona; Montaj u?a de vizitare cu dimensiuni de baza (150 mm x 150 mm) în cazul în care aceasta lipse?te iar accesul în zona de montaj ?i elementele constructive ale co?ului permit acest lucru. Opera?iunea de montaj u?a de vizitare este valabila doar pentru co?urile tradi?ionale din caramida
