

Reparatie sistem supraveghere sali examen si supraveghere perimetrala

I.D.: 44667818

Data publicarii	26.11.19	Coduri CPV	32323500-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.800,00 RON - 4.800,00 RON

Descriere: Reparatie sistem de supraveghere a salilor de examen, -sistem de stocare -inlocuire media convetor - reparatiiei sursa alimentare -servicii de recuperare date - modificare structura sistem de vizualizare -configuratii suplimentare pentru nivele de acces la imagini
