
Verificare aparat radiologic cu eliberare de Buletin de verificare-Osteodensitometru

I.D.: 69037668

Data publicarii	09.05.22	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.000,00 RON - 2.000,00 RON

Descriere: Verificare si masuratori echipament radiologic - Osteodensitometru cu raze X cu emitere Buletin de verificare- 1 buc: Servicii incluse: - se va efectua o întreținere generală preventivă și obligatorie, conform specificației producătorului și cerințelor CNCAN. - se va emite un buletin de verificare conform normelor CNCAN - se va interveni in functie de disponibilitatea inginerilor specialisti de service in urma unei comenzi ferme. Interventia se va finaliza prin intocmirea unui raport de service care contine: - data executarii interventiei; - datele de identificare pentru echipa de interventie; - activitati efectuate; - observatii; - semnaturile persoanelor care au efectuat interventia si stampila oficiala a firmei. Nota: In cazul in care se vor diagnostica piese defecte se va face deviz separat. Valabilitate oferta: 60 zile
Modalitate de plata: in termen de 60 zile de la data emiterii facturi
