

## Servicii de verificare stingatoare.

I.D.: 30429763

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.08.18 | Coduri CPV | 50413200-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |              |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.09.18 | Pretul estimativ: | 8.400,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

---

Descriere: Se vor presta servicii de verificare stingatoare in numar de 361 stingatoare ( 242 buc- stingatoare tip G2, 101 buc- stingatoarae tip P6, 11 buc - stingatoare tip G5, 5 buc stingatoare tip P50, 2 buc stingatoare auto- tip P1) , 14 hidranti si 2 pompe de apa - tip Carpati, amplasate in sediile Muzeului National Brukenthal. Aceste servicii sunt necesare pentru a asigura verificarea, intretinerea si buna functionare a stingatoarelor, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare respectiv Ordinul 138/2015. Serviciile de verificare a stingatoarelor constau in: identificarea stingatorului, verificarea integritatii exterioare a recipientului stingatorului, Verificarea existentei manometrului si a indicatiilor acestuia, numai pentru stingatoarele permanent presurizate, verificarea furtunului/ duzei de refulare/ palniei, verificarea starii de incarcare prin cantarire , numai pentru stingatoarele cu CO2, etichitarea si sigilarea stingatorului, inlocuirea pieselor defecte sau necorespunzatoare.

---