
Reparare cazan SIME RS 129KW MK II

I.D.: 91634846

Data publicarii	12.01.24	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 17.01.24

Descriere: In Statia CF Cluj-Napoca Est functioneaza o centrala termica formata din 2 cazane SIME RS 129 MK II alimentate de la instalatia de utilizare gaze. La cazanul nefunctional , pompa agent termic, modul de comanda aprindere, electrodul de ionizare flacara, diuzele de gaz , necesita inlocuire fiind defecte, cat si o curatare generala a cazanului aferent centralei termice de pe instalatia de incalzire, de catre o firma autorizata ISCIR.
