

Servicii de reparare si intretinere echipament radiologic 2024

I.D.: 89939677

Documente participare:

- 1 Caiet de sarcini echipament radiologie 2024.doc
- 2.FORMULAR NR.2-Propunere tehnica.docx
- 2.FORMULAR NR.7 declaratie accept. CLAUZE CONTRACTUALE OBLIGATORII.doc
- 2.FORMULARE - MODELE.doc
- FisaDate_DF1197455.pdf
- DUAE_CERERE_249264.xml

Data publicarii	28.11.23	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.12.23	Pretul estimativ:	98.800,00 RON - 247.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------------------------

Descriere: Serviciile de reparare si intretinere echipament radiologic sunt solicitate pentru instalatiile radiologice aflate in exploatarea Spitalului Judetean de Urgenta Zalau in dotarea Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala pentru: Lot nr.1: Instalatie radiologica de mamografie tip Selenia Dimension 2D Lot nr.2: Instalatie radiologica mobila cu un post grafie tip Mac D -2 buc Lot nr.3: Instalatie radiologica fixa cu un post grafie tip Calypso F Durata contractului: 30 luni Valoarea estimata pe fiecare lot este specificata in Caietul de sarcini- Anexa 2, valoarea estimata totala fiind de 247.000 lei Va fi incheiat un Acord cadru pentru o perioada de 30 luni si un Contract subsecvent de 12 luni Se solicita propunere financiara pentru fiecare lot. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 5 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare la 3 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
