

## Verificare aparat Rx mamograf Alpha RT

I.D.: 35509607

---

Data publicarii	24.04.19	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.800,00 RON - 1.800,00 RON

Descriere: Activitatea de verificare reprezinta operatiunea de efectuare a testelor de acceptanta prin: - masurarea parametrilor functionali si de securitate radiologica - masuratori privind calitatea expunerii si a imaginilor radiologice. Buletinul de verificare completat dupa efectuarea testelor releva starea de functionare in acel moment, si nu neaparat starea de buna functionare, unii parametri putand fi inafara limitelor. In cazul in care sunt masurati si inregistrati parametri inafara normelor legale, se va preciza pe buletinul de verificare concluzia „Nu corespunde” si se va intocmi o Fisa de constatare privind neconformitatile constatate, urmand ca beneficiarul sa emita comanda pentru efectuarea activitatii de reparatii necesara si, daca este cazul, pentru piese de schimb. Dupa efectuarea reparatiei, se va intocmi un nou buletin de verificare, care sa ateste starea de buna functionare. Operatiunile de verificare se executa in conformitate cu cerintele generale din NRSN, NRR, prevederile CNCAN din autorizatia de manipulare, Manualul de Asigurare a Calitatii

---