

**REVIZIE TEHNICA la 4 grupuri electrogene, dupa cum urmeaza:
1 - Filippini 60KVA (instalatia de stins incendiu) 2 - Filippini
15KVA (supraveghere, PSI, control acces) 3 - EMSA 70KVA
(grupul de pompare din cadrul gospodariei de apa) 4 - IRMAS
10KVA (supraveghere, PSI si control acces)**

I.D.: 30559952

Data publicarii	06.09.18	Coduri CPV	31121000-0 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 13.09.18

Descriere: Motor : verificare preincalzitor, verificarea nivelului de ulei, verificarea nivel de racire, amorsare pompa injectie, verificare racorduri, presiune ulei (modul) , verificare baterie. Generator : afisare panou electric (frecventa, tensiune, etc) , integritate, pornire in test, incarcare charger, leduri de afisare. Schimbat / inlocuit : Ulei motor 15w40, filtru ulei motor, filtru motorina, filtru de aer, schimbat lichid racire (antigel)
