

## **Lucrari de reparatii la ferestrele de la sediul DR Timis (cod CPV: 45453100-8)**

I.D.: 521228

Data publicarii	18.10.13	Coduri CPV	45453100-8
Termenul limita pentru depunere:	25.10.13	Pretul estimativ:	887.500,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatii la ferestrele de la sediul DR Timis din Timisoara str. Horia nr. 24 Lucrarile si cantitatile ce trebuie executate sunt prevazute în anexa. Ofertantul are obligatia de a vizita amplasamentul si daca este cazul, pot face observatii si poate cere lamuriri, prin solicitare de clarificari legate de lucrarile care urmeaza a fi executate sau de materialele care vor fi folosite. Totodata, cu ocazia vizitarii amplasamentului ofertantul va semna impreuna cu beneficiarul Procesul Verbal de vizitare a amplasamentului. Un exemplar a acestui Proces Verbal va fi predat ofertantului si va fi introdus in plicul de prezentare a ofertei. Lipsa acestuia în momentul deschiderii ofertelor duce la descalificarea ofertantului. Vizita amplasamentul se va efectua in perioada 18.10.2013 - 24.10.2013 in intervalul orar L-J ora 8:30-17:00 , V 8:30 - 14:30. Nu se vor deconta lucrari ulterioare rezultate ca urmare a neconcordanțelor dintre masuratorile transmise de catre autoritatea contractanta si masuratorile efectuate de catre ofertant (ofertanti) sau orice alt tip de neconcordante, riscul aparținând în totalitate ofertantului (ofertantilor). În urma finalizarii lucrarilor, amplasamentul se va preda beneficiarului liber, fara alte daune sau stricaciuni. Ofertantul este raspunzator de eventualele accidente de munca ce pot interveni la proprii lucratori in timpul executarii lucrarilor si își asuma obligativitatea de a înștiința ITM din raza de desfasurare a lucrarilor in termenul prevazut de legislatia în vigoare în domeniul SSM. La executia lucrarilor se vor avea în vedere prevederile normativelor generale de sanatate si securitate în munca. Transportul materialelor intra in obligatia ofertantului ,, Lucrari reparatii la ferestre la sediu DR Timis " Nr. crt. Denumire lucrare 1. Usa secretariat defecta 2. Fereastră si usa consilier defecte 3. Fereastră birou administrative defecta 4. Fereastră birou contabilitate defecta 5. Usa serviciul economic-administrativ defecta 6. Fereastră consilier juridic defecta 7. Monitorizare - 2 usi si 3 ferestre defecte 8. Monitorizare mobila - o usa si o fereastră defecte 9. Terasa - usa defecta 10. Director - fereastră defecta plus montaj sistem oscilobatant pentru aceasta