

---

## reparatie Mercedes Vito

I.D.: 27806306

Documente participare:

- 6-ADV1006966.zip

---

Data publicarii	02.05.18	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	04.05.18	Pretul estimativ:	624,00 RON
Descriere:	Operatiune de service pentru intretinerea si repararea elementelor mecanice, electrice si de caroserie pentru autospeciala Mercedes Vito (reparare rola culisanta) cu asigurarea pieselor necesare reparatiei. Serie sasiu WDF63960583427093		

---