

Servicii de reparatii sistem de supraveghere video in vederea unui contract de mentenanta anuala

I.D.: 93866892

Data publicarii	28.02.24	Coduri CPV	50343000-1 50600000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.03.24
----------------------------------	----------

Descriere: 1.Proiectul Watman 1 cameră pe baraj (NF) 1 cameră la stavile (NF) 1 cameră la "grătare" (NF) fibră optică până la dispecerat 1 cameră la intrarea în clădirea principală (singura funcțională) sistem de monitorizare și înregistrare în camera adiacentă dispeceratului. 2.La poarta de acces (NF) cameră bariera acces ECSC cameră bariera acces baraj cameră cabină personal cameră drum acces monitorizare/înregistrare locală 3.Cameră comandă deversor sistem înregistrare local monitorizare locală 10 camere teletransmisie radio dispecerat (NF) Dispecerat ușă acces cladire ușă acces documente secrete monitorizare/înregistrare dispecerat Cablul camerelor exterioare de la WATMAN - estimate la 200m. - trebuie schimbate. Mentionam ca sistemul de supraveghere video de la poarta acces trebuie si ele legate monitorul din dispecerat. (lungime aproximativa 1000 ml) Toate sistemele de supraveghe trebuie integrate și imaginile vizualizate pe un singur ecran la dispecerat.
