
SERVICII CURATARE COS DE FUM, CENTRALA TERMICA SI SOBE TERACOTA

I.D.: 104092168

Data publicarii	09.10.24	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.060,00 RON - 1.060,00 RON

Descriere: INSPECTIE TEHNICA/ VERIFICARE/CURATARE SISTEM DE EVACUARE GAZE DE ARDERE - COS DE FUM - CENTRALA TERMICA OPERATIUNI EXECUTATE : - Captura foto faza initiala - Procedura verificare, conforma cu normativele actualizate - Evaluare constatare in locatia beneficiarului in vederea executarii procedurilor - Verificat etanseitati racord de legatura - canal de fum - Video inspectie canal de fum - Curatat canal fum inaltime utila - Curatat /aspirat canal colector - Curatat /aspirat racord de legatura - Verificat structura rezistenta vizual exterior, video inspectie interior - Inspectie zona superioara cos de fum - Inspectie usa vizitare/curatare. - Verificare elementele de prindere - Verificare asigurare statica - Captura foto faza finala Curatare soba teracota Operatiuni executate : -Demontat capac superior soba -Demontat racord legatura -Curatat sistem fumuri -Aspirat sistem fumuri in zona sinusoidala -Refacut legaturi caramizi desprinse in partea superioara a sistemului de fumuri -Verificat prindere cleme sarma intre cahle atat cat permite accesul -Refacut etanseitati intre cahle cat permite accesul pe verticala in perimetrul interior -Montat racord de legatura -Montat capac zona superioara. Operatiuni de executa CURATARE CENTRALA TERMICAt: - Captura foto faza initiala - Demontat capac colector condensate - Demontat racord legatura - Demontat colector fumuri - Curatat/aspirat sistem racorduri legatura - Curatat/aspirat colector fumuri -
