
Service, verificare tehnica si masurare eficacitate ecran de protectie , cu eliberare de buletin si frecventa trimestriala - instalatie de radiologie pentru 1 caravana - Aparat EASY DR - B87KJI

I.D.: 68592929

Data publicarii	02.05.22	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 30.615,00 RON - 30.615,00 RON

Descriere: Serviciile service ,verificare tehnica si masurare eficacitate ecran de protectie , cu eliberare de buletin si frecventa trimestriala - instalatii de radiologie pentru 1 caravana - Aparat EASY DR -serie THO6071/2017 - B87KJI.. din cadrul laborului RX – Screening TB, amenajat pe platforma auto-pentru 15 luni
