
Obiectul consultarii il constituie estimarea valorii contractului de lucrari de reparatii la instalatiile sanitare (apa rece, apa calda, si canalizare) si de incalzire.

I.D.: 30788556

Data publicarii	19.09.18	Coduri CPV	45232460-4 45453000
-----------------	----------	------------	---------------------

Termenul limita pentru depunere: 28.09.18

Descriere: Aspecte supuse consultarii la imobilul situat in strada Trompetului nr. 117, sector 5, Bucuresti: - Racordul intre subsol si caminul de colectare a apelor trebuie inlocuit impreuna cu o clapeta antirefulare; - Teava dintre bucatarie si caminul colector din exterior trebuie sa fie inlocuita impreuna cu o clapeta antirefulare; - Curatare camine colectoare si de ramificatie (5 bucati); - Inlocuirea conductei din camera tehnica si caminul colector si montarea unei clapete antirefulare; - Inlocuirea coloanelor din PPR din zona atelierului mecanic (subsol), care alimenteaza caloriferele; - Montare capac baza subsol si clapeta antirefulare la teava ce face legatura cu caminul colector din subsol; - Schimbare teava de scurgere si robinet din interiorul basei; - Cei 2 distribuitori de apa calda si apa rece din subsol trebuie inlocuiti; - Coloanele de apa calda si rece, inclusiv cele de la 2 grupuri sanitare parter si etaj trebuie inlocuite; - Inlocuire coloanele de scurgere intre grupurile sanitare de la CRCD pana la coloana din subsol ce duce la caminul colector este sparta; - La cabinetul medical, magazie, cabinetul multifunctional psiholog si grupul sanitar de la parter CRCD, chiuvetele nu functioneaza din cauza tevilor sparte; - Inlocuire parafrunzarele de protectie de la sifoanele de scurgere a apelor pluviale; - Capetele coloanelor de ventilatie-aerisire; - Diagnosticare si solutionare infiltratii subsol.
