
SERVICII DE INTRETINERE COS FUM

I.D.: 48994226

Data publicarii	19.08.20	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 550,00 RON - 550,00 RON

Descriere: Verificare etanseitati racord de legatura-canal fum Video inspectie canal fum Curatat mecanizat de jos in sus cu dispozitiv SnapLok si perii conform diametrului si materialului din care este construit cosul de fum (inox,ceramica.caramida)prin treceri succesive ,canal fum lungime utila Curatat/aspirat baxa cos Verificat structura de rezistrnta vizual exterior/video interior
