

## **Reparat electrofiltru bloc nr. 8 Uzina Isalnita**

I.D.: 7716212

---

Data publicarii	31.05.13	Coduri CPV	45351000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Lucrarile de reparare a electrofiltrului vor consta in: -Procurare furnitura conform cu Anexa I; -Montare -demontare macara ; -Demontarea plafonului electrofiltrului pentru realizarea golurilor de demontare, montare a electrozi receptivi; -Demontarea electrozilor deteriorati si montarea electrozilor noi; Aducerea la starea initiala a plafonului electrofiltrului prin montarea componentelor demontate la blocul nr. 8 de la Uzina Isalnita

---