
Lucrare de reparație auto

I.D.: 107050875

Data publicarii	17.12.24	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.12.24 09:00	Pretul estimativ:	1.836,97 RON - 1.836,97 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Lucrări de reparație la instalația de climatizare (înlocuit conductă AC spate 2/2 și încărcare freon) la autovehicul VOLKSWAGEN TRANSPORTER, nr. înregistrare MAI 49230, serie șasiu WV1ZZZ7HZKH039076, an fabricație 2018, aparținând ISU " Oltul " al județului Harghita - Detașamentul de Pompieri Gheorgheni.
