
Servicii de reparare a sistemului de supraveghere video - Politia Locala Vaslui - iunie 2024

I.D.: 99324172

Data publicarii	27.06.24	Coduri CPV	50610000-4 32323500-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.565,00 RON - 1.565,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatii si inlocuire echipamente defecte sistem de supraveghere video cu circuit inchis : - Constatate defect Inlocuire : camera de supraveghere video - 2 buc , , circuite de conexiune - 1 buc - estimativ 30 m , adaptoare de semnal - 6 seturi - Lucrari de demontare / instalare - 2 buc
