
„Achiziția a 2 echipamente pentru verificarea geometriei caroseriei/ șasiului unui vehicul si a geometriei sistemului de rulare după reparație post accident”

I.D.: 39247425

Data publicarii	21.10.19	Coduri CPV	38540000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul 220.000,00 RON - 220.000,00 RON
estimativ: 220.000,00 RON - 220.000,00 RON

Descriere: Echipament pentru verificarea geometriei caroseriei/șasiului unui vehicul după reparație post accident - 2 bucăți, conform caietului de sarcini. Dispozitiv pentru verificarea geometriei sistemului de rulare a unui vehicul după reparație post accident- 2 bucăți, conform caietului de sarcini. - Orice operator economic interesat pentru participarea la procedura de achiziție are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. - În măsura în care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare vor fi solicitate cu respectarea termenului limită stabilit de autoritatea contractantă în anunțul de participare, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitări în termen de cel puțin 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor astfel: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor cf. OUG 107/2017. - Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
