
Verificare si reparare instalatie de aer conditionat din Aula Centenar B-dul Muncii 103-105

I.D.: 69337252

Data publicarii	19.05.22	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.617,23 RON - 4.617,23 RON

Descriere: Verificare si reparare instalatie de aer conditionat din Aula Centenar 1. Materiale necesare:
- FILTRU FATA (CTA LMF - HPH 50) 595X490 M5 - buc. 2 - FILTRU SPATE (CTA LMF - HPH 50) 595X490X380 - buc. 2 Pret: 4617.23 ron fara tva REF. 14753
