
Reparatie CM442 conform ofertei EH 2045516974.

I.D.: 85823534

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.903,16 RON - 4.903,16 RON

Descriere: XD99WS-158M9/0 (XD99WS-1BC1+3A) Reparatie la sediu E+H Romania Pentru a restabili funcționalitatea echipamentului sau pentru a reduce riscul unui defect, specialistii nostri vor inspecta echipamentele in laboratorul propriu, vor inlocui componentele uzate precum si elementele consumabile in functie de necesitate. Pentru fiecare echipament trimis la sediul nostru este necesara completarea formularului de decontaminare. Descriere cod comanda 1 Prioritate: Normal B Serviciu: Inspectie + reparare C1 Tip aparat: Standard analysis device, Type: CM442 SN: K309E305G00 Inlocuire Base H - 71100611 - 1 buc Echipament defect care a fost alimentat cu o tensiune necorespunzatoare. 3A Piese de schimb Incluse in service Sunt incluse in total urmatoarele: - 1 BC basic module BASE-H71100611 - Inlocuire Base H - CM442 SN: K309E305G00. Solicitam :Certificat de Conformitate; Declaratie de Conformitate ; Garantie;
