
Revizie autoturism Skoda Rapid

I.D.: 107347538

Data publicarii	20.12.24	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.351,69 RON - 1.351,69 RON

Descriere: Inspectie service extinsa cu schimb ulei Filtru ulei - demontat/inlocuit/montat Buson baie ulei - demontat/inlocuit/montat Filtru polen - demontat/inlocuit/montat Bucse bara stabilizatoare - demontat/inlocuit/montat mai putin
