
Revizie tehnica cu schimb de consumabile grup electrogen

I.D.: 43833819

Data publicarii	30.08.19	Coduri CPV	50532300-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.550,00 RON - 1.550,00 RON

Descriere: Serviciile de revizie tehnica cu schimb de consumabile pentru grupul electrogen ESE 10 DW, parte componenta a statiei de monitorizare Bragadiru, strada Maracineni, comuna Bragadiru , Ilfov cuprind obligatoriu urmatoarele cerinte: o Verificare scurgeri combustibil, lubrifiant o Curățare canale radiator o Înlocuire ulei, filtru de ulei, filtru de aer, antigel, după caz; o Verificare presiune lubrifiant o Verificare sistem de admisie a aerului o Verificare tensiune curele de transmisie (stare curele) o Verificare tensiune de ieșire a generatorului o Verificare instalație electrică și de comandă o Verificare dacă apar fisuri în țevile de ulei și aer ale turbinei o Verificare canale de admisie a aerului o Curățare rotor de ventilație și difuzor turbină o Verificare toleranță rulmenți o Verificare injectoare și toleranța supapelor o Verificare/curățare sistem de răcire o Verificare demaror și alternator de încărcare a bateriei o Verificare tampoane anti-vibrații o Verificare integritate motor, cablurile acestui
