
SERVICIU DE CURATARE COSURI DE FUM

I.D.: 42448445

Data
publicarii 10.04.19

Coduri CPV

50720000-8

Pretul
estimativ: 180,00 RON - 180,00 RON

Descriere: Verificat etansitati racord de legatura-canal fum Video inspectie canal fum Curatat de jos in sus cu dispozitiv flexonet si perii conform diametrului si materialului din care este construit cosul de fum(inox,ceramica,caramida) prin treceri succesive ,canal fum lungime utila Curata/aspirat baza cos Eliberat ADEVERINTA gaze-document cu regim special Curatat cosuri de fum in urmatoarele locatii: Canton Telega, Campina, str. Fabricii nr. 133 (soba teracota) - 3 ml Canton Banesti - str. Drumul Mare nr. 659 A (soba teracota) - 3 ml CRP Banesti, str. Drumul Mare nr. 593B (soba metalica) - 3 ml Pretul va include toate cheltuielile inclusive transportul
