

## ADV1452434 Servicii verificare stingatoare

I.D.: 105541902

---

Data publicarii	11.11.24	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.336,00 RON - 4.336,00 RON

---

Descriere: Servicii verificare stingatoare: Splaiul Independentei nr. 103,sector 5, Bucuresti 1 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P2 3 7,00 21,00 2 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P3 36 9,00 324,00 3 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P6 110 10,00 1100,00 4 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P9 14 14,00 196,00 5 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P50 2 59,00 118,00 6 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: G2 76 9,00 684,00 7 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: G5 12 10,00 120,00 TOTAL lei fara TVA 2563,00 Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 14A,sectorul 1, Bucuresti 1 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P3 10 9,00 90,00 2 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P6 28 10,00 280,00 3 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P9 11 14,00 154,00 4 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P50 6 59,00 354,00 5 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: G2 26 9,00 234,00 6 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: G5 4 10,00 40,00 TOTAL lei fara TVA 1152,00 Soseaua de Centura nr. 12 B,Pantelimon,Judetul Ilfov 1 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P2 1 7,00 7,00 2 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P6 38 10,00 380,00 3 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: P9 3 14,00 42,00 4 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: G2 18 9,00 162,00 5 ,, Servicii de verificare Stingatoare de Tip: G5 3 10,00 30,00 TOTAL lei fara TVA 621,00 TOTAL lei fara TVA (lotul 1 + lotul 2 +

---