
SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE ECHIPAMENT RADIOLOGIC pentru aparatul MERCURY VILLA 332

I.D.: 53107468

Data publicarii	30.12.20	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.240,00 RON - 3.240,00 RON

Descriere: Prestatorul va presta serviciile de intretinere, revizii tehnice si reparatii accidentale - in conformitate cu specificatiile tehnice ale producatorului(detinute de achizitor) la instalatia radiologica Mercury 332. Serviciul va cuprinde: -revizii anuale; - emiterea la 6 luni a buletinului de verificare tehnica; -efectuarea de masuratori pentru determinarea campurilor de radiatii din zonele controlate si spatiile adiacente acestora si emiterea buletinului de masuratori trimestrial; -verificari si revizii periodice parametrilor de functionare conform cartii tehnice a echipamentului; -evaluarea parametrilor definatorii de securitate, prin examinare si testare; -verificarea indeplinirii setului de criterii de acceptabilitate pentru dispozitivul medical (valori impuse, limite specificate, accesorii etc); -emiterea unui raport de incercari care sa contina rezultatele obtinute in urma examenarilor si testarilor, in cazul in care dispozitivul medical nu indeplineste criteriile de acceptabilitate si in cazul in care cel putin una dintre valorile masurate ale cerintelor esentiale de securitate sau performanta se situeaza in apropierea limitelor specific admise; -interventii pentru reparatii la cerere; reparatiile accidentale vor fi gratuite si in numar nelimitat pe durata contractului; - interventie la solicitarea beneficiarului, cu timp de raspuns la sesizare de maximum 24 de ore; -rapoarte de casare pentru instalatia radiologica daca a depasit perioada normal de functionare si emitere
