
Constatare defectiuni si reparatie pentru instalatia radiologica de osteodensitometrie tip LEXXOS

I.D.: 38213133

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.480,00 RON - 4.480,00 RON

Descriere: In vederea constatarii defectiunilor si reparatiei instalatiei radiologice pentru osteodensitometrie tip LEXXOS se vor executa: Constatare defectiuni la unitatea de procesare date(calculator), defectiuni la unitatea de baza din instalatia radiologica; Inlocuire unitate de prelucrare date; Instalare software Windows XP; Inlocuire baterie bios in unitatea de baza a instalatiei radiologice; Reinstalare software; Calibrare instalatie radiologica; Teste de acceptanta. Manopera reparatie — 16 ore x 280 lei = 4480 lei
