
Servicii de reparatie aparat de radiologie Opera T90cex cu inlocuire componente defecte conf. oferta

I.D.: 51067843

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.10.20 | Coduri CPV | 50421200-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 15.740,00 RON - 15.740,00 RON

Descriere: 1) Servicii de reparatie aparat de radiologie Opera T90cex cu inlocuire componente defecte conform oferta COMPONENTE NECESARE - Monitor LCD 19" (p/n 49565) 2) Aviz de functionare nr. 5855/2019 emis de Ministerul Sanatatii; 3) Autorizatie pulare nr. GM9/2019 emisa de CNCAN; 4) Certificate de scolarizare la firma producatoare; 5) Reprezentant autorizat in Romania al firmei producatoare. 6) Certificate ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001.
