
Reparatie instalatie separare evacuare ape reziduale Chirpar

I.D.: 57371842

Data publicarii	27.05.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Datorita degradarii bazinului din cauza apei sarate si aparitia unei fisuri in partea superioara se impune repararea bazinului de colectare ape reziduale.
