

---

## **„Reabilitare sală de sport la Colegiul Agricol D.P. Barcianu” Sibiu**

I.D.: 36494190

---

Data publicarii	11.06.19	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: „Reabilitare sală de sport la Colegiul Agricol D.P. Barcianu” Sibiu PT+DDE+DTAC+obținerea avizelor și acordurilor de principiu (la faza PT+DDE)+ verificare documentație de către verificatori atestați +asistență tehnică+execuție lucrări Se vor executa lucrarile conform specificatiilor din Caietul de sarcini, si a proiectelor faza DALI. Reparații exterioare la trotuare, acces sală, pereți, tencuieli, zugrăveli, soclu.Reparații interioare la pereți, tavane și pardoseli.Lucrările de intervenție pentru repararea/înlocuirea tâmplăriei imobilului Instalații sanitare- Clădirea se va racorda la rețeaua publică de apă prin intermediul branșamentului existent. Rețeaua nou proiectată interioară se va racorda la conducta existentă în cel mai apropiat cămin existent.Canalizare menajeră- Conductele de canalizare din clădire se vor executa din polipropilenă de canalizare, până la primul cămin de vizitareCanalizare pluvială - Pentru noua clădire se consideră că apele pluviale sunt evacuate liber, pe terenul din jurul acesteiaCanalizare interioară - Echiparea cu obiecte sanitare se realizează conform planurilor de arhitecturăS-a adoptat soluția de încălzire cu instalație cu corpuri de încălzire din tablă ambutisată de oțel, având conductele din țevă de polipropilenă cu inserție de aluminiu în montaj îngropat în șapă după ce în prealabil au fost izolate termic, sau montaj aparent fără izolație după cum permite situația din clădire.Instalații electrice Pentru stabilirea soluțiilor s-a ținut cont de prevederile Normativului I7-2011 privind alegerea materialelor și aparatajului, la fel și modul de fixare a acestora. Toate componentele instalațiilor electrice de protecție: conductoare, aparataj electric, vor fi de tip omologat conform normelor CE si ISO.

---