
Lucrari reparatie instalatie sanitara stadion Berca

I.D.: 98004841

Data publicarii	28.05.24	Coduri CPV	45331100-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.550,00 RON - 8.550,00 RON

Descriere: Lucrari reparatie instalatie sanitara stadion Berca, com. Berca, jud. Buzau cf documentatie pusa la dispozitie de autoritatea contractanta (atasata in SEAP). Termen de executie: maxim 4 zile. Termen de garantie: minim 24 luni. Se va prezenta deviz oferta / situatie de lucrari la decontare. Valoarea ofertata in SEAP va fi cea rezultata din incadrarea ca si articole de lucrari a manoperei aferente operatiunilor mentionate in documentul atasat. Valoarea finala nu va depasi maximul ofertat. Oferta va cuprinde exclusiv contravaloarea manoperelor necesare, toate materialele / utilajele si transporturile necesare realizarii lucrarilor urmand a fi puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta
