

## **Servicii de intocmire documentatie ,,EXPERTIZĂ TEHNICĂ + D.A.L.I. Casa Baiulescu [Învelitoare, Cornișă, Balcoane, Acces persoane cu dizabilități, Zugrăveli exterioare, zugrăveli și reabilitări interioare, gard - fostă fortificație a Bastionului Curelarilor]"**

I.D.: 57788689

Documente participare:

- TP BAIULESCU DOC.pdf

---

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	71319000-7
Termenul limita pentru depunere:	30.06.21	Pretul estimativ:	67.226,89 RON - 67.226,89 RON

---

Descriere: Clădirea a fost edificată între anii 1887-1888, pe locul fostului Bastion al Curelarilor, demolat în același an, fiind renovată ultima dată în perioada 1998-2000, prin mansardare, zugrăveli, etc. Recomandăm ofertanților ca înainte de elaborarea ofertei să facă o vizită în teren pentru acuratețea evaluării situației existente. În vederea reparațiilor la clădirea- monument istoric Casa Baiulescu este necesară întocmirea Expertizei Tehnice, a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) a Documentației pentru eliberarea Certificatului de Urbanism și a Documentațiilor pentru obținerea Avizelor. Contractul cuprinde prestarea serviciilor de întocmire Expertiză tehnică și D.A.L.I. pentru învelitoarea imobilului (reparații curente în zonele în care s-au constatat infiltrații sau refacerea întregii învelitori potrivit soluției din expertiză), pentru sistemul de colectare și îndepărtare a apelor pluviale (scocuri și burlane etc), reparația cornișelor, reparația balcoanelor (pentru balconul de la etajul I, din curtea imobilului, prin care se face legătura cu biroul care are ieșirea spre balcon și prin care se asigură comunicarea cu acesta se dorește o soluție de închidere/protecție împotriva intemperiilor, cu respectarea caracterului de monument istoric al imobilului), construcția unui sistem de acces în clădire a persoanelor cu dizabilități pe scările din curte (rampă la intrarea secundară, parter), reparații și zugăveli exterioare în regim de monument istoric, zugrăveli interioare, deschiderea usii de la intrare în sensul deplasării utilizatorilor spre exterior, montarea geamurilor termopan pe interior, montare tavane false.

---