

## **Servicii de verificari tehnice in vederea autorizarii ISCIR a cazanelor de abur FERROLI**

I.D.: 47540150

---

Data publicarii	22.06.20	Coduri CPV	71630000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.250,00 RON - 3.250,00 RON

---

Descriere: Verificari ce urmeaza a fi efectuate la cele 2 cazane de abur, punct de lucru Spitalul Tractorul: 1 Cazanul de abur Nr.1 - Ferroli Typ - PREXTHERM N550 Pn - 550 Kw SN - 0308 A 0043- An = 2003 Pres nom - 5 bari V - 852 litri 2 2.1 Cazan de abur Nr. 2 - FERROLI Typ - PREXTHERM N 470 Pn - 470 Kw, nr. SN - 0546 A0146 An - 2005 Pn - 470 Kw Pres nom - 5 bari V - 667 litri I. Verificari tehnice in vederea autorizarii ISCIR a cazanelor de abur FERROLI II. Verificare la deschidere-inchidere supape de siguranta III. Verificare incercare la presiune hidraulica Verificari ce urmeaza a fi efectuate: 1. Pentru arzatoare cazane: - verificare si curatare suflanta si traiectorie admisie aer - verificare si curatare cap amestec si deflector - verificare si curatare elemente filtrare gaz - verificare pozitie si curatare electrod aprindere - verificare pozitie si curatare electrod ionizare - verificarea si curatarea actionarilor clapetelor de aer si gaz - verificare actionarilor servomotoarelor - verificare conexiuni electrice - verificare etanseitate circuit alimentare combustibil - verificare functionare presostate - efectuarea reglajelor arzatorului cu analizorul de gaze 2. Cazane: - deschidere cazan, curatare suprafete de incalzire - verificarea garniturilor de etansare, termoizolatiilor - verificarea etanseitatii racordurilor hidraulice - verificarea functionarii echip. de siguranta si protective - curatare si verificare cosuri evacuare 3. Sistem de automatizare cazane: - verificare pozitie

---