
Servicii de reparare echipamente medicale pentru Anatomie Patologica

I.D.: 35860048

Data publicarii	14.05.19	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 16.05.19

Descriere: -reparare automat de colorare Gemini AS(aparatul prezinta erori detectate la nivelul modului de incalzire), - masa de prelevare Zenon (necesita inlocuire tuburi UV 15W G13 G15 T8/Of) si - reparare automat procesare Excelsior AS (aparatul este nefunctional, avand erori la nivelul senzorilor de umplere/golire) Operatorii economici interesati trebuie sa detina Aviz de functionare emis de MS pentru reparare, intretinere, instalare/punere in functiune valabila pentru echipamentele medicale care fac obiectul consultarii de piata.
