

---

## **Servicii de verificare / curatare sistem de evacuare gaze de ardere - cos de fum**

I.D.: 27081701

---

Data publicarii	29.03.18	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.04.18	Pretul estimativ:	1.500,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: se doreste achizitia unui serviciu pentru inspectie tehnica/curatare sisteme de evacuare gaze de ardere-cos de fum dupa cum urmeaza: - captura foto faza initiala; - video inspectie canal de fum - verificare etanseitati record de legatura-generator de caldura - verificare etanseitati record de legatura-cos de fum - verificare etanseitati module inaltime utila - verificare sisteme de asigurare statica - verificare system de evacuare zona superioara - verificare stare fizica system de izolare termica - curatare canal fum inaltime utila - curatare racord de legatura - verificare/curatare canal colector condensat - inspectie tehnica usa vizitare/curatare - captura foto faza finala pentru: - 2 buc cos de fum x 5ml/buc - 1 buc cos de fum x 9ml/buc - 2 buc cos de fum x 11ml/buc - 2 buc cos de fum x 8ml/buc

---