

REPARATIE INSTALATIE TERMICA

I.D.: 44836960

Data publicarii	11.12.19	Coduri CPV	50720000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.200,00 RON - 4.200,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatie instalatie termica ce constau in golire instalatie , debransare 7 corpuri de incalzit(radiatoare) , achizitia si montajul unui numar de 7 radiatoare avand dimensiunea de 22x600x1200 in furnitura completa,umplerea instalatiei , aerisirea instalatiei.
