
Curatare si spalare bazin de motorina

I.D.: 64326000

Data publicarii	15.12.21	Coduri CPV	90913000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 18.300,00 RON - 18.300,00 RON

Descriere: Menționăm faptul că în cele 3 bazine există 190 l motorină (bazin I - 43 l, bazin II - 38 l, bazin III - 109) care, conform Raportului de analize 3001065 eliberat de SGS România SA/08.08.2017 este neconformă și nu poate fi folosită. Prestatorul serviciului va urmări, în mare, următoarele următoarele etape (pentru fiecare rezervor): 3.1. Mobilizarea personalului și a utilajelor necesare împreună amplasament, instruirea personalului etc (în funcție de situația reală din teren unele articole pot să nu fie necesare) 3.2. Asigurarea de echipamente de protecție. 3.3. Demontare a capacului de rezervor și a racordurilor aferente/montare a capacului 3.4. Evacuare din rezervor a reziduurilor lichide 3.5. Evacuare reziduuri de motorină pe stoc 3.6. Curățare de pământ, nisip, alte resturi etc/rezervor 3.7. Neutralizare rezervor 3.8. Determinare concentrație de vapori în rezervor 3.9. Transport ape uzate rezultate în urma curățării și spălării 3.10. Transport reziduuri de motorină pe stoc 3.11. Neutralizarea apelor uzate rezultate în urma curățării și spălării 3.12. Neutralizare reziduuri de motorină pe stoc 3.13. Eliberare certificat de eliminare finală
