

## **Mentenanța trimestrială sistem de supraveghere video, instalații detectare, sonorizare ambientală**

I.D.: 46188242

---

Data publicării	08.05.20	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	19.200,00 RON - 19.200,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: În scopul asigurării mentenanței pentru instalația de detectare, semnalizare și alarmare incendiu din cadrul Complexului, sunt necesare următoarele verificări: - Stare integritate sistem; - Tensiune alimentare a surselor (baza și rezerva) - Stare de funcționare generală; - Funcționare semnalizare optică și acustică; - Funcționare detectoare și butoane manuale; - Degajarea spațiului în jurul detectoarelor și butoanelor; - Funcționarea globală a instalației; - Întreținerea preventivă a centralei; - Verificare panou repertor (dacă este cazul) În scopul asigurării mentenanței pentru sistemul de sonorizare ambientală din cadrul Complexului, sunt necesare următoarele : - Verificare funcționare și fixare difuzoare; - Verificare stații de amplificare/microfoane; - Verificare conexiuni ; - Stare integritate cablaj În scopul asigurării mentenanței pentru sistemul video din cadrul Complexului, sunt necesare următoarele : - Verificare funcționare camere (subsol bazin acoperit-2buc, parter bazin acoperit, exterior-1buc, parter bazin acoperit, receptie-2buc, parter bazin acoperit, zona public-3buc, etaj bazin acoperit, latura est-1buc, etaj bazin acoperit, latura vest-1buc, etaj bazin acoperit, exterior sala forta-1buc, cladire acces, zona bilete-1buc, cladire acces, zona trecere exterior-4buc, cladire acces, latura vestica, exterior-1buc, cladire acces, latura sudica, exterior-1buc, exterior, zona biciclete-1buc, exterior, zona role-1buc, exterior, teren minifotbal-1buc, exterior, parcare centrală

---