
Montare si inlocuire geam spate tractor Class Arion 630

I.D.: 102859516

Data publicarii	18.09.24	Coduri CPV	50112120-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Tractorul Class Arion 630 cu nr. de inmatriculare BN 108, echipat cu toculator vegetal tip Agrimaster AWP 225, utilizat la lucrari de curatare si toaletare vegetatie, necesita inlocuirea geamului spate spart, de catre o firma autorizata , reprezentanta zonala pentru acest tip de tractor, in scopul evitarii producerii de accidente de munca pe timpul lucrarilor cat si a conducerii in conditii de siguranta rutiera pe drumurile publice.
