

Verificare sisteme de securitate la incendiu Sala de sport

I.D.: 94711205

Data publicarii	14.03.24	Coduri CPV	50413200-5 50324100-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.250,00 RON - 1.250,00 RON

Descriere: Verificarea hidrantului interior consta în: -verificarea starea tehnica si estetica a hidrantului -verificarea echiparii hidrantului -verificarea starea conductei principale -verificarea accesibilitatii -verificarea manevrarii robinetelor -verificarea starea furtunului si a racordului -masurarea presiuni -verificarea iluminatului de siguranta Societatea detine autorizatie pentru efectuarea lucrarii în domeniul apararii împotriva incendiilor aprobata prin OMAI nr.87/2010. Autorizatia Seria A nr.0542 din 27.12.2010 ant interior si servicii de verificare si intretinere a instalatiilor de semnalizare si alertare la incendiu trimestriala
