

---

## **Verificare tehnica a cazanului de apa calda marca BALTUR tip BAR 1100, 1100 kW x 6 bar**

I.D.: 75409207

---

Data publicarii	14.11.22	Coduri CPV	45259300-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.950,00 RON - 1.950,00 RON

---

Descriere: Verificare tehnica a cazanului de apa calda marca BALTUR tip BAR 1100, 1100 kW x 6 bar conform prescriptiilor tehnice ISCIR PT C11/2010, in vederea reautorizarii cu eliberare documente (raport de verificare, declaratie de conformitate si buletin de analiza gaze arse)  
Necesar achizitie: 2 buc cazan  
NOTA: Oferta nu include lucrari de reparatii sau inlocuiri piese defecte. Daca se constata ca anumite piese sunt defecte sau ca echipamentele necesita reparatii, aceste produse/servicii se vor trata separat de prezenta oferta

---