
Reparatie instalatie

I.D.: 41938122

Data
publicarii 12.02.19

Coduri CPV

50720000-8

Pretul
estimativ: 736,98 RON - 736,98 RON

Descriere: Reparatie instalatie Reparatie instalatie incalzire: - robineti tur/retur - 6 buc - olandez - 2 buc
- fir loctite - 1 buc - banda teflon - 1 buc Prestatorul isi asuma responsabilitatea pentru
siguranta si calitatea serviciilor prestate conform standardelor si prevederilor legale
